TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		S.Y.TANG	G.F.YANG	11/19/07
2				
3				













DWG NO.	EP13-10P-TH-2.54-G-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-203-03071.1106	PM-9630	C.P WIRE	Sn	ALL PIN,Ⓐ=4.4±0.38	
TBI-203-03071.1116	PM-9630	C.P WIRE	Sn	ALL PIN,Ⓐ=3.05±0.38	
TBI-203-03071.1126	PM-9630	C.P WIRE	Sn	Cut pin #6,Ⓐ=3.05±0.3	
TBI-203-03071.1136	PM-9630	C.P WIRE	Sn	ALL PIN,Ⓐ=3.81±0.254	
TBI-203-03071.1146	PM-9630	C.P WIRE	Sn	Cut pin #3,Ⓐ=3.05±0.38	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 3 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1