TBI
TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
3		Y.G.HSU	W.H.HSU	06/06/07
4		S.Y.TANG	W.H.HSU	07/23/07
5		G.F.YANG	W.H.HSU	11/30/10













NOTE:

1: PIN距測量,不測量上排PIN
2: PIN距測量,測量與PCB組裝處
3:上排PIN可傾斜,(PIN歪)

DWG NO.	EE41-12P-THL-5.0-A-9				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-201-04011.906	FR-530	CP WIRE	Sn	ALL PIN	
					H

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 UNIT : m / m SCALE 1 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 5